



Karol Kantor
Kierownik Rejonu

Ożarów Maz. 28.04.2017

O/WA.Z-18.420.257.2017.je

WIELYNEŁO
Kancelaria ogólna
Rada Gminy Młodzieszyn
08.05.17
załącznikow
podpis

Wg rozdzielnika

Dotyczy: obowiązku utrzymania przepustów pod zjazdami z dróg krajowych

W związku ze stwierdzonymi zanieczyszczeniami przepustów pod zjazdami z dróg krajowych oraz wynikającymi z tego faktu podtopieniami posesji, GDDKiA Rejon w Ożarowie Mazowieckim przypomina, że zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2016, poz. 1440 ze zm.):

"Utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi."

W nawiązaniu do powyższego przepisu GDDKiA zwraca się z prośbą o zobowiązanie właścicieli zjazdów na posesje i grunty rolne do oczyszczenia przepustów pod zjazdami.

KIEROWNIK REJONU
Karol Kantor